

ЛМАП.468351.003ГЧ



ВИД А



1 Назначение выводов разъема преобразователя интерфейсов представлено в таблице 1. Выводы 6 и 9 не подключены. Преобразователь интерфейсов может быть сконфигурирован на интерфейсы RS-422, RS-485 4w, RS-485 2w и UART.

2 Флажок маркировать согласно конфигурации преобразователя интерфейсов.

3 Масса устройства (118±2) г.

Таблица 1

Контакт	Цепь	Назначение
1	RS-422/485 Tx-	Выход A и B цифрового интерфейса RS-422/RS-485 4w
2	RS-422/485 Tx+	
3	RS-422/485 Rx+/RS-485+(B)	Вход A и B цифрового интерфейса RS-422/RS-485 4w/порт цифрового интерфейса RS-485 2w
4	RS-422/485 Rx-/RS-485-(A)	
5	GND	Общий
7	Tx	Выход UART
8	Rx	Вход UART

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛМАП.468351.003ГЧ		
Разраб.		И.В. Спиридонов			Преобразователь интерфейсов	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		А.М. Каменский					2:1
Т. контр.					Габаритный чертеж	Лист	Листов 1
Н. контр.		Н.А. Соломкина					
Утв.		А.В. Михеев					

Перв. примен. ЛМАП.468351.003

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3