




ЛМАП.402131.010ГЧ



1. X, Y, Z – оси чувствительности
2. Маркировка и назначение проводов согласно таблице 1
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, IT12/2.

Таблица 1

| Цвет    | Цепь           |
|---------|----------------|
| синий   | RS-485 TxD-(A) |
| жёлтый  | RS-485 TxD+(B) |
| зелёный | RS-485 RxD-(A) |
| белый   | RS-485 RxD+(B) |
| чёрный  | Общ. питание   |
| красный | Напр. питания  |

|           |                 |       |      |  |            |          |         |
|-----------|-----------------|-------|------|--|------------|----------|---------|
|           |                 |       |      | <b>ЛМАП.402131.010ГЧ</b>                           |            |          |         |
| Изм/Лист  | № докум.        | Подп. | Дата | Датчик угловой скорости ТГ-18<br>Габаритный чертеж | Лист       | Масса    | Масштаб |
| Разраб.   | И.В. Спиридонов |       |      |  |            | 70.01 г  | 2:1     |
| Пров.     | А.М. Каменский  |       |      |  | Лист 1     | Листов 1 |         |
| Т. контр. |                 |       |      |  | <b>ЛМП</b> |          |         |
| Н. контр. | Н.А. Соломкина  |       |      |  |            |          |         |
| Утв.      | А.В. Михеев     |       |      |  |            |          |         |