



- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12,  $\pm IT12/2$ .
- X, Y, Z - оси чувствительности

				<b>ЛМАП.402131.037ГЧ</b>		
				<b>ГКВ-7</b>		
				Габаритный чертеж		
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	И.В. Спиридонов			0	65 г	2:1
Проб.	А.М. Каменский					
Т. контр.				Лист	Листов 1	
Н. контр.	Н.А. Соломкина			<b>ЛМП</b>		
Утв.	А.В. Михеев					

Перв. примен.	ЛМАП.402131.028
Справ. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	