





ЛМАП.402131.057



- 1 X, Y, Z – оси чувствительности.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.

				ЛМАП.402131.057			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГКВ-0	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Н.А. Петрова					0 г	10:1
Проб.	А.М. Каменский			Габаритный чертёж	Лист	Листов 1	
Т. контр.					ЛМП		
Н. контр.	Е.С. Качурина						
Утв.	А.В. Михеев						