

ЛМАП.402131.04ЗГЧ

Перв. примен.
ЛМАП.402131.04З

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1. X, Y, Z - оси чувствительности.

					ЛМАП.402131.04ЗГЧ		
					МГ-1		
					Габаритный чертеж		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	И.В. Спиридонов					56 г	2:1
Проб.	А.М. Каменский			Лист		Листов 1	
Т. контр.				ЛМП			
Н. контр.	Н.А. Соломкина						
Утв.	А.В. Михеев						